

危険箇所報告書

No	1
----	---

危険箇所の住所	エイトタウン裏IHI社宅付近
写真（5月）	
危険箇所の概要	・朝日でカーブミラーが見えない。 ・カーブミラーはあるが、見通しが悪く危険。 ・車が通る際、注意が必要。
現在の写真（8月）	
今後必要な対応策	
処 置	済 ・ 未