

危険箇所報告書

No	2
----	---

危険箇所の住所	エイトタウン裏道路
写真（5月）	
危険箇所の概要	道が狭く、車が通ると、歩行者・自転車が停まる必要がある。
現在の写真（8月）	
今後必要な対応策	
処置	済・未