

危険箇所報告書

|    |   |
|----|---|
| No | 3 |
|----|---|

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 危険箇所の住所   | 相馬市沖ノ内一丁目（サンエイ海苔裏歩道）                                                                 |
| 写真（5月）    |   |
| 危険箇所の概要   | 歩道の崩壊                                                                                |
| 現在の写真（8月） |  |
| 今後必要な対応策  |                                                                                      |
| 処置        | 済 ・ 未                                                                                |