

危険箇所報告書

No	4
----	---

危険箇所の住所	中学校を西方面に下った十字路のガードレール付近
写真（5月）	
危険箇所の概要	道路の陥没・亀裂
現在の写真（8月）	
今後必要な対応策	
処 置	済 ・ 未