

危険箇所報告書

No	8
----	---

危険箇所の住所	相馬市石上二ツ池付近
写真（5月）	
危険箇所の概要	街灯なし
現在の写真（8月）	
今後必要な対応策	
処 置	済 ・ 未